न

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор АО "Гидропроект"

Р.А. Паратов

г. Ташкент

" 11 " августа 2023 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Шукурова С.Э. - заместитель директора по общим вопросам, Председатель комиссии; Усманов С.С. - вр. и. о. начальника АХО ,заместитель председателя комиссии; Тураев Н.Н. - заместитель директора по экономике и финансам, член комиссии; Федорцов Н.В. - заместитель начальника АХО, член комиссии; Моисеенко В.В. - гл. энергетик, член комиссии; Ходжаев Ф.А. - завхоз, председатель ПК, член комиссии, провели осмотр состояния воздушных труб и труб отопления внутри помещений Производственной базы АО "Гидропроект" и выявили, что требуется выполнить следующие работы:

Nº	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Прим-я
1	Демонтаж труб с воздушных опор:			
2	От Пункта учета до Теплоузла №1 ø100 мм	м/п	52	
3	От Теплоузла №1 до Административно-лабораторного корпуса ø50 мм	м/п	116	
4	От Теплоузла №1 до Автогаража ø50 мм	м/п	76	
5	От Теплоузла №1 до Кузнечно-слесарного цеха ø50 мм	м/п	108	
6	От Теплоузла №1 воздушная часть до Механического цеха и Пункта охраны ø76 мм	м/п	74	
7	Демонтаж металлических труб ø50 мм и регистров ø100 мм системы отопления в здании Автогаража	м/п/шт.	80/10	
8	Монтаж труб на существующие воздушные опоры с устройством теплоизоляции:			
9	От Пункта учета до Теплоузла №1 ø100 мм	м/п	52	
10	От Теплоузла №1 до Административно-лабораторного корпуса ø50 мм с установкой вентилей шаровых ø50 - 2 шт.	м/п	116	
11	От Теплоузла №1 до Автогаража ø50 мм с установкой вентилей шаровых ø50 - 2 шт.	м/п	76	
12	От Теплоузла №1 до Кузнечно-слесарного цеха ø50 мм с установкой вентилей шаровых ø50 - 2 шт.	м/п	108	
13	От Теплоузла №1 воздушная часть до Механического цеха и Пункта охраны ø50 мм с установкой вентилей шаровых ø50 - 4 шт.	м/п	74	

Nº	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Прим-я
14	Монтаж ПВХ труб ø50 мм и биметаллических радиаторов 400 *1500 мм системы отопления в здании Автогаража	м/п/шт.	80/10	
15	Устройство системы отопления полуподвала здания Лаборатории строительных конструкций:		Ē	
16	Установка биметаллических радиаторов на 10 секций	шт.	10	
17	Прокладка ПВХ труб ø25 мм по стенам и соединения их с радиаторами в систему отопления	м/п	100	
18	Устройство гидроколлектора в месте соединения ПВХ труб с металлическими трубами магистрали	шт.	1	10

Окончательные объёмы работ будут определены во время ремонта и отражены в актах выполненых работ.

Председатель комиссии

С.Э. Шукурова

Заместитель председателя комиссии

С.С. Усманов

Члены комиссии:

Н.Н. Тураев

Н.В. Федорцов

В.В.Моисеенко

Ф.А.Ходжаев